

# Ground Fault Circuit Interrupters Infographic – Spanish



## 5 PASOS INELUDIBLES PARA TRABAJAR SIN RIESGO ELÉCTRICO

SEGURMANIA  
ZUREKIN

*Cinco son los **pasos** que tendrás que seguir para **trabajar sin riesgo eléctrico**. El cumplimiento estricto de estas cinco reglas garantiza la seguridad en los trabajos en instalaciones eléctricas. NO PUEDES SALTARTE NINGUNO.*



### PRESTA ATENCIÓN A CADA PASO



1

#### DESCONECTA LA INSTALACIÓN.

Este es un punto de inicio fundamental. Interrumpe todas las fuentes de alimentación.



2

#### PRESTA ATENCIÓN A POSIBLES

RETROALIMENTACIONES y reconexiones de energía. Utiliza dispositivos de maniobra bien señalizados que bloqueen cualquier actividad.



3

#### CONFIRMA LA AUSENCIA DE TENSIÓN.

No dejes de verificarlo por todos los medios posibles, con todos los elementos activos de la instalación eléctrica, y cerca de la zona de trabajo.



4

**FORN TIERRA Y CORTOCIRCUITO** en todas las posibles fuentes de tensión que puedan ponerse en tensión por accidente. Tras verificar la ausencia de tensión, crea una zona segura alrededor de la zona de trabajo.



5

**SEÑALIZA LA ZONA DE TRABAJO.** Protege la zona de seguridad para delimitarla con las señales y barreras que sean necesarias.

**Fuente:** <https://www.segurmaniazurekin.eus>